

# Conditions générales de visite

## Consignes de sécurité



- Port de chaussures plates et fermées
- Port de protections auditives (fournies sur place)

- Suivre itinéraires et indications des accompagnateurs
- Respecter balisage et signalisation internes à l'usine



- Interdiction de photographier et de filmer
- Pas de talons hauts, de tongs
- Pas de vêtements flottants, écharpes, cravates...

- Rester éloigné de tout objet (bobine...) ou machine en mouvement



## Informations en milieu industriel

- Milieu très chaud et humide
- Nombreux escaliers, des sols mouillés
- Nombreuses zones très bruyantes

